

Вниманию пользователя!

Диагностическая плата IC80 V5.0 имеет несколько существенных отличий от предыдущих моделей.

- В соответствии с рекомендациями для платформ IA64 вывод диагностических кодов выполняется по 16-ти битной схеме, что позволяет одновременно отображать состояние портов 80h и 81h
- Декодирование адреса диагностического порта выполняется по 12-ти или 16-ти битной схеме для работы в системах с нестандартной адресацией
- Расширен выбор адресов, используемых в целях диагностики
- В качестве диагностического порта допускается использовать порт с адресом 378h
- Схема подключения внешнего индикатора приведена в соответствие с параллельным портом
- Добавлена индикация сигналов PCI шины: INTA, PAR, PERR, SERR
- Внесены изменения в схему обслуживания сигнала четности
- Добавлена индикация напряжения Stand-By 3.3V AUX
- Расширены возможности самодиагностики
- Улучшена эргономика карты

